

遡上状況モニタリング 調査結果について

H20.1.30 北海道

●対象河川

- ・ルシャ川（平成18年度施工済み）
→改良後の状況調査

●調査機関

野生鮭研究所

●調査項目及び調査方法


(1) 遷上率把握


改良した河川工作物の上・下流での親魚数の数を把握し、改良した河川工作物を親魚が遡上する割合を算出する。

(2) 産卵状況把握

改良した河川工作物の上・下流での産卵床の数を把握する。









ルシャ川の第三ダム上下流域における
カラフトマスの産卵床の分布割合の変化

■ 第3ダム→5区間の産卵床数
□ 0区→第3ダム間の産卵床数





■ 第3ダム→シロ止滝間の産卵床数(距離1,950m)

□ 0区→第3ダム間の産卵床数(距離350m)

ダム改修前後におけるルシャ川の11月のシロザケの産卵床分布の変化

羅臼川 特別緊急砂防えん堤（NO19）の改良について

改良イメージ図

