

### 3. 地形調査結果

地形調査結果は図 3-1 に示す。

羅臼湖歩道の自然特性から、洗掘が生じやすい区間は以下のとおりと考えられる。

- ア) 遅くまで積雪が残る雪田草原およびその周辺のササ帯を通る区間  
(冬期の北西風により雪が吹き溜まる東向き～南向き斜面：森林限界より上部)  
⇒図中、三の沼付近の『東向き斜面を直登する区間』
  
- イ) 急勾配斜面を直登する区間  
⇒図中、アヤマが原～四の沼間の『北東向き急勾配斜面を直登する区間』
  
- ウ) 表流水が集まる谷底状地形を通過する区間  
⇒図中、四の沼～五の沼間の『谷底状地形を通過する区間』

【memo】